

# HK MD

Manometru glicerină până la 1000 bar

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Presiune de lucru	max. 1000 bar
Racord	jos
Tip constructiv	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Amortizare	prin umplutură de glicerină



## Indicație

Domeniu de utilizare la sarcina în repaus: 3/4 x valoarea finală pe scală.

Domeniu de utilizare la sarcina alternantă: 2/3 x valoarea finală pe scală.

## Indicații referitoare comandă

Alte manometre la cerere.

## Articol

Denumire	Diametru (mm)	Filet	Greutate (kg)
HK MD 7100	100	1/2" NPT	0,46
HK MD 7063	63	1/4" NPT	0,18

## Accesorii

HK MA	Adaptor manometru 700 bar
-------	---------------------------