


# HK DHE X 00 DC

Supapă electromagnetă cu căi MN 6 fără bobină

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Execuție</b>	Supapă cu 4/2 căi sau supapă cu 4/3 căi 3-chamber valve Cu operare manuală de urgență pentru bobine cu curent continuu
<b>Set de livrare</b>	fără bobină și conector
<b>Presiune de lucru</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bari
<b>Debit volumetric</b>	max. 80 l/min (respectați caracteristicile)
<b>Racord</b>	ISO/Cetop 03 MN6
<b>Fixare</b>	4 buc. șurub cu gaură interioară hexagonală M5x30 12.9



## Indicație

Supapele marcate (P) sunt supape de reducere a scurgerilor de ulei. În acest caz trebuie să se aibă în vedere o scădere considerabilă a presiunii la debite >70 % din valorile nominale!

Supapele cu reducere a scurgerilor de ulei se folosesc de asemenea ca supape pilot pentru supape electromagnetice cu căi comandate în prealabil. În cazul utilizării unei supape cu reducere a scurgerilor de ulei de tipul HK DH\* 0711 P \*\*\* ca supapă pilot este comutată poziția mijlocie a ventilului principal.

## Descriere

Utilizabil numai pentru bobine de curent continuu (c.c.)  
Limite capacitate de comutare a se vedea caracteristicile

## Indicații referitoare comandă

Alte comutări și modele, debite volumetric și limite de putere de comutare sunt disponibile la cerere

## Articol

Denumire	Tip	Acoperire	Tip piston	Execuție	Greutate (kg)
HK DHE 0610 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0611 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0613 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0614 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0630 2 X 00DC	4/2	negativ (deschis)	0/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0631 2A X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0631 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0632 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	2/2 [PB/AT]-[PA/B/T]	Revenire arc	1,35
HK DHE 0710 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0710 9 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0711 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0713 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0714 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0714 8 X 00DC	4/3	negativ (deschis)	4/8 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	spring return to 0, fine control notches	1,75
HK DHE 0714 9 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0716 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0717 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0718 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0719 1 X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0	1,75
HK DHE 0751 2 X 00DC	4/2	pozitiv (închis)	1/2 [PB/AT]-[PA/BT]	2 opritoare	1,35
HK DHE 0711 P X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Revenire arc la 0, redus scurgere ulei	1,75
HK DHE 0713 P X 00DC	4/3	pozitiv (închis)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Revenire arc la 0, redus scurgere ulei	1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accesorii

HK SP CO	Bobină pentru supapa electromagnetă HKDH
HK SP DIN 43650	Conector electric pentru bobină magnetică DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SP WPD / SP SET / 6 OE	Operare manuală de urgență pentru supapă electromagnetă cu căi