

# WEO S G

Штекер WEO

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |   |
|--------------------|---|
| Соединение 1       | Штекер WEO                                    |
| Форма уплотнения 1 | Штуцер с уплотнением кольцом круглого сечения |
| Соединение 2       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 2 | Форма А                                       |
| Материал           | Сталь   |



## Изделие

| Наименование  | Типоразмер | Рабочее давление, бар | G1         | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|---------------|------------|-----------------------|------------|-----------|--------|---------|----|
| WEO 10 S G1/4 | 1/4"       | PN 350                | G 1/4" -19 | 10        | 19,0   | 43,0    | 19 |
| WEO 13 S G3/8 | 3/8"       | PN 350                | G 3/8" -19 | 13        | 22,0   | 48,5    | 22 |
| WEO 16 S G1/2 | 1/2"       | PN 350                | G 1/2" -14 | 16        | 22,0   | 52,0    | 27 |
| WEO 30 S G1   | 1"         | PN 250                | G 1" -11   | 30        | 38,5   | 77,0    | 41 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Запасные части

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| WEO S DEMORING   | Демонтируемое кольцо WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Монтажный упор WEO       |