


JG 11 (кег.)

Ввертный соединитель, L-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSPT, коническая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовое уплотнение |
| Соединение 2 + 3 | Вставная втулка |
| Конструкция | L-образная форма |
| Модель | Ввертный соединитель |
| Цвет | черный |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂ |
| Материал | Корпус из сополимера ацетала; кольцо круглого сечения из нитрила |



Изделие

| Наименование | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|
| JG 11 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 40 | 24 | 15 |
| JG 11 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 40 | 24 | 17 |
| JG 11 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 44 | 27 | 17 |
| JG 11 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 50 | 30 | 17 |
| JG 11 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 50 | 30 | 20 |
| JG 11 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 55 | 35 | 20 |
| JG 11 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 55 | 35 | 22 |
| JG 11 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 70 | 44 | 24 |
| JG 11 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 70 | 44 | 24 |

Принадлежности

| | |
|---------|---|
| JG 08 | Пробки |
| JG 19 E | Защитный колпачок для вставного соединителя |
| JG 18 S | Стопорное кольцо для вставных соединителей |