

Свойства			
Рабочее давление	max. 1000 bar		
Соединение	внизу		
Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling		
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению		



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Указания по заказу

Другие манометры по запросу.

Изделие

Наименование	Диаметр _(mm)	Резьба	Bec (kg)
HK MD 7100	100	1/2" NPT	0,46
HK MD 7063	63	1/4" NPT	0,18

Принадлежности

НК МА Адаптер для манометра 700 бар