



Свойства

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Применение	Гидравлика
Материал	Фторкаучук



Toleranz / Tolerance

d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0



Описание

простой монтаж.

Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	E (мм)	L (мм)	C (мм)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62