

# DSR UP

Двойная скребковая манжета, DSR-UP


**HANSA FLEX**

## Свойства

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | Скребокманжета  |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s   |
| Температура min.         | -30 °C  |
| Температура max.         | 80 °C   |
| Рабочие среды            | Минеральные масла   |
| Монтаж                   | сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| Применение               | Гидравлика  |
| Материал                 | PUR   |



| Toleranz / Tolerance |     |            |     |     |            |
|----------------------|-----|------------|-----|-----|------------|
| d                    | D   | L          | C   | F   | G          |
| h11                  | H11 | +0,20<br>0 | H10 | H11 | +0,20<br>0 |



## Описание

удаляет также утечку масла в полости сальниковой коробки простой монтаж.

## Изделие

| Наименование | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | C<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 18-UP    | 26        | 18        | 4,0       | 24        | 21,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 22-UP    | 22        | 22        | 4,0       | 28        | 25,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 32-UP    | 40        | 32        | 4,0       | 38        | 35,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 35-UP    | 43        | 35        | 4,0       | 41        | 38,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 36-UP    | 44        | 36        | 4,0       | 42        | 39,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 40-UP    | 48        | 40        | 4,0       | 46        | 43,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 45-UP    | 53        | 45        | 4,0       | 51        | 48,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 50-UP    | 58        | 50        | 4,0       | 56        | 53,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 55-UP    | 63        | 55        | 4,0       | 61        | 58,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 56-UP    | 64        | 56        | 4,0       | 62        | 59,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 60-UP    | 68        | 60        | 4,0       | 66        | 63,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 63-UP    | 71        | 63        | 4,0       | 69        | 66,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 80-UP    | 88        | 80        | 4,0       | 86        | 83,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 90-UP    | 98        | 90        | 4,0       | 96        | 93,5      | 6,0       | 2         | 8         |
| DSR 100-UP   | 108       | 100       | 4,0       | 106       | 103,5     | 6,0       | 2         | 8         |