


Свойства

Рабочее давление макс. 10 бар

Область температур -20 °C to +80 °C



Указание

Important: The air flowing through the silencer is cooled down. at temperatures below zero, the moisture in the air can freeze, causing the pores of the silencer to close up.

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Резьба | A (мм) | B (мм) | C (мм) |
|---------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| K-07 40 46 90 | M 5 | 5,0 | 25,0 | 7,0 |
| K-07 40 40 61 | G 1/8 | 7,0 | 32,0 | 13,0 |
| K-07 40 40 62 | G 1/4 | 8,0 | 39,0 | 17,0 |
| K-07 40 40 63 | G 3/8 | 11,0 | 65,0 | 25,0 |
| K-07 40 40 64 | G 1/2 | 11,5 | 70,0 | 25,0 |
| K-07 40 40 65 | G 3/4 | 15,5 | 138,0 | 37,0 |
| K-07 40 40 66 | G 1 | 19,5 | 158,0 | 48,0 |