

K-VERTEILER 3-FACH HANSA PRO

Distributor 3-fold with pressure switch, HANSA PRO

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------------|--|
| Температура среды | -10 °C to +50 °C |
| Температура окружающей среды | -10 °C to +50 °C |
| Рабочие среды | Сжатый воздух |
| Способ крепления | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Расположение | Any |
| Диапазон регулировки | 0,3 - 2 bar |
| Номинальный расход G 1/2 | 11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход G 3/8 | 7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход сзади (P – E) | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход сверху (P – D) | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход внизу (P – B) | 5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Номинальный расход спереди (P – C) | 2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE макс. 11 | 16 bar |
| Корпус | PA66 |



Изделие

| Наименование | Соединение P + A | Соединение B | Соединение C | Соединение D | Соединение E | Продавливающее усилие (bar) | Типоразмер |
|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|
| | | | | | | | |
| K- 07 25 22 38 | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| K- 07 25 22 39 | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| K- 07 25 22 40 | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| K- 07 25 22 41 | G 3/8 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |
| K- 07 25 22 42 | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 5 | 2 |
| K- 07 25 22 43 | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 10 | 2 |
| K- 07 25 22 44 | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 20 | 2 |
| K- 07 25 22 45 | G 1/2 i | G 1/2 i | G 3/8 i | G 1/4 i | G 3/8 i | 25 | 2 |