

# G AB VA

Prípojka

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Prípojka 1      | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60°   |
| Prípojka 2      | Závit pre matice BSP |
| Tvar tesnenia 2 | Vonkajší kužeľ 60°   |
| Konštrukcia     | Prípojka             |
| Vyhotovenie     | priame               |
| Materiál        | Ušľachtilá oceľ      |



## Výrobok

| Označenie  | G1 + G2      | S1 | S2 |
|------------|--------------|----|----|
| G AB 02 VA | G 1/8" -28   | 14 | 14 |
| G AB 04 VA | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| G AB 06 VA | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| G AB 08 VA | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| G AB 12 VA | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| G AB 16 VA | G 1" -11     | 41 | 41 |
| G AB 20 VA | G 1,1/4" -11 | 50 | 50 |
| G AB 24 VA | G 1,1/2" -11 | 60 | 60 |
| G AB 32 VA | G 2" -11     | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

G AB Prípojka, Oceľ