

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Záchranné nástroje, upínacie nástroje, lisy atď.         |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vnútrotný závit BSP, valcový                             |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | pre čapy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a príp. tvarom E |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | s ochranou proti prachu                                  |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |



## Poznámka

Vsuvka v nepripojenom stave nesmie byť zaťažovaná.

## Popis

Spojenie a rozpojenie s minimálnym odkvapkávaním.

Násuvná spojka pre rýchle pripojenie v oblasti najvyšších tlakov.

## Výrobok

| Označenie           | DN* | Pripojovací závit | D (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | SF skr.* | Teplota minerálneho oleja min. (°C) | Teplota minerálneho oleja max. (°C) |
|---------------------|-----|-------------------|--------|------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKS 04 IR HC</b> | 5   | G 1/8" -28        | 33,3   | 1000,0                 | 2,5      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKS 06 IR HC</b> | 6   | G 1/4" -19        | 38,0   | 1000,0                 | 2,5      | -30                                 | 100                                 |
| <b>SKS 10 IR HC</b> | 10  | G 3/8" -19        | 39,5   | 1000,0                 | 2,5      | -30                                 | 100                                 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – SF spoj. = Koefficient bezpečnosti spojený