

### Vlastnosti

Prevádzkový tlak max. 700 bar



### Popis

Pre inštaláciu manometrov s prípojkou NPT

### Výrobok

| Označenie | A:<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Ø D  | Ø E      | Ø F  | Hmotnosť<br>(kg) |
|-----------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------------------|
| HK MA 1   | 71         | 32        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9              |
| HK MA 3   | 117        | 40        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9              |
| HK MA 4   | 155        | 35        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9              |
| HK MA 5   | 71         | 31        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9              |

### Príslušenstvo

|             |  |
|-------------|--|
| NY 2100     | Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky |
| GKS         | Gumová ochrana proti zalomeniu           |
| PNY 2100 HN | Vsuvka s hadicovou prípojkou, AGN        |
| PHY 2100    | Objímka hadicovou prípojkou, NY 2100     |
| SKL HN SP   | Závitová spojka, voľná polovica          |
| SKL ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKL..SP         |
| SKF IN SP   | Závitová spojka, pevná polovica          |
| SKF ZUBS SP | Ochrana proti prachu pre SKF..SP         |