

Vlastnosti

Prevádzkový tlak 0 - 10 bar

Rozsah teplôt -10 °C to +60 °C



Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

Výrobok

| Označenie | Závit | pre hadicu | L1 (mm) | SW |
|----------------|----------|--------------|------------|-------|
| K- 07 40 33 50 | M 10 x 1 | 6 mm / 4 mm | 13,0 | 12 mm |
| K- 07 40 33 51 | M 12 x 1 | 8 mm / 6 mm | 13,0 | 14 mm |
| K- 07 40 33 52 | M 16 x 1 | 12 mm / 9 mm | 14,0 | 19 mm |
| K- 07 40 33 53 | M 14 x 1 | 10 mm / 8 mm | 13,0 | 17 mm |