

# GVM 63 H

Vakuumski manometer z glicerinskim polnjenjem

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
<b>Priključek 1</b>	zunanj navoj cilindrični BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	plosko tesneče s čepom
<b>Priključek</b>	zadaj, centrično
<b>Standard</b>	EN 837-1
<b>Dušenje</b>	z glicerinskim polnjenjem
<b>območje temperatur:</b>	maks. medij +60 °C Okolice -20 °C do +60 °C



## Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.

Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

## Artikel

Opis	Naz.velikost Ø	Območje skale	Kval.razred	Priključek
<b>GVM 63 -1+0 H</b>	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+0.6 H</b>	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+1.5 H</b>	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+3 H</b>	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+5 H</b>	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+9 H</b>	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
<b>GVM 63 -1+15 H</b>	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19