

### Lastnosti

Obratovalni tlak maks. 700 bar



### Opis

Za montažo manometrov s priključkom NPT

### Artikel

| Opis    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Ø D  | Ø E      | Ø F  | Teža<br>(kg) |
|---------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|--------------|
| HK MA 1 | 71        | 32        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9          |
| HK MA 3 | 117       | 40        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9          |
| HK MA 4 | 155       | 35        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/2" | 0,9          |
| HK MA 5 | 71        | 31        | 32        | 3/8" | 3/8" NPT | 1/4" | 0,9          |

### Pribor

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| NY 2100     | cev iz termoplasta za najvišje tlake |
| GKS         | gumijasta zaščita proti upogibu      |
| PNY 2100 HN | zatisni priključek, AGN              |
| PHY 2100    | zatisni okov, NY 2100                |
| SKL HN SP   | vijačna spojka-prosta polovica       |
| SKL ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKL..SP       |
| SKF IN SP   | vijačna spojka-fiksna polovica       |
| SKF ZUBS SP | zaščita pred prahom za SKF..SP       |