

# HK MD

Glicerinski manometer do 1000 bar

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Obratovalni tlak	max. 1000 bar
Priključek	spodaj
Način izdelave	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Dušenje	z glicerinskim polnjenjem



## Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.

Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

## Navodila za naročanje

Drugi manometri na zahtevo.

## Artikel

Opis	Premer (mm)	Navoj	Teža (kg)
HK MD 7100	100	1/2" NPT	0,46
HK MD 7063	63	1/4" NPT	0,18

## Pribor

HK MA Adapter za manometer 700 bar