



Lastnosti

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Način izdelave | Strgalo |
| Drсна hitrost max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 200 °C |
| Sredstva | Mineralna olja vodne emulzije |
| Montaža | vtisne se v odprt utor |
| Material: | (1) Puša: jeklo Strgalo: FPM |
| Uporaba | Hidravlika |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| d | D | L |
| h11 | H8 | +0,20 0 |



Opis

potrebuje malo prostora
nesnaga ne more prodreti skozi zunanji kovinski obroč.
enostavna rešitev.

Navodila za naročanje

V primeru posebnih delovnih pogojev (tekočina, temperatura, tlak ...) nas, prosimo, pokličite.

Artikel

| Opis | d (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GA 16 22-3 FPM | 16 | 22 | 3,0 | 4 |
| GA 25 35-7 FPM | 25 | 35 | 7,0 | 10 |
| GA 30 40-7 FPM | 30 | 40 | 7,0 | 10 |
| GA 32 45-4 FPM | 32 | 45 | 4,0 | 8 |
| GA 45 55-7 FPM | 45 | 55 | 7,0 | 10 |
| GA 45 60-7 FPM | 45 | 60 | 7,0 | 10 |
| GA 50 56-5 FPM | 50 | 56 | 5,0 | 8 |
| GA 60 70-7 FPM | 60 | 70 | 7,0 | 10 |
| GA 63 75-7 FPM | 63 | 75 | 7,0 | 10 |
| GA 70 80-7 FPM | 70 | 80 | 7,0 | 10 |