

GMM 80 H

Manometar sa glicerinskim punjenjem

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|---|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| Priključak | pozadi, centrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Prigušivanje | pomoću glicerinskog punjenja |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| GMM 80-1 H | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-1.6 H | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-2.5 H | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-4 H | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-6 H | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-10 H | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-16 H | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-25 H | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-40 H | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-60 H | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-100 H | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-160 H | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-250 H | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-400 H | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-600 H | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |