

GVM 100 HKR

Gliserinsiz Vakum Manometresi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|---|
| Model | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Sabitlenme | Sıkıştırma halkası |
| Bağlantı 1 | BSP dış dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 | muyuluyla yassı kapatır |
| Bağlantı | arka, egzantrik |
| Standart | EN 837-1 |
| Susturma | gliserin dolgusu sayesinde |
| Sıcaklık sahası | Orta max. +60 ° C. Ortam -20 ° C ile +60 ° C |



Açıklama

Bekleme yükündeki kullanım alanı: skala uç değerine kadar.

Değiştirme yükündeki kullanım alanı: 0,9 kat skala uç değerine kadar.

Ürün

| Tanım | Nominal büyüklük çapı | Skala alanı | Kalite sınıfı | Bağlantı |
|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| GVM 100 -0.6+0 HKR | 100 | -0,6...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+0 HKR | 100 | -1...0 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+0.6 HKR | 100 | -1...+0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+1.5 HKR | 100 | -1...+1,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+3 HKR | 100 | -1...+3 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+5 HKR | 100 | -1...+5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+9 HKR | 100 | -1...+9 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+15 HKR | 100 | -1...+15 | 1,0 | G 1/2" -14 |