



## 提示

使用前应将压制机用四个螺钉固定在一个合适的底面上(工作台)。

## 描述

用UPS压制机可制造所有额定宽度在3至16 mm的低压软管管道。

## 货品

名称

PRESSE UPS 1