


属性

工作压力 0 - 10 bar
温度范围 -10 °C to +60 °C



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 螺纹 | 用于软管 | L1 (mm) |
|---------------|-----------|-------------|------------|
| K-07 40 33 34 | for G 1/8 | 6 mm / 4 mm | 31,0 |
| K-07 40 33 35 | for G 1/8 | 8 mm / 6 mm | 33,0 |
| K-07 40 33 36 | for G 1/4 | 6 mm / 4 mm | 35,0 |
| K-07 40 33 37 | for G 1/4 | 8 mm / 6 mm | 36,5 |