


属性

工作压力	0 - 10 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	用于软管	L1 (mm)	SW
K-07 40 33 47	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	50,0	13 mm
K-07 40 33 48	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	51,0	17 mm
K-07 40 33 49	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	60,0	19 mm