


属性

工作压力 最大 10 巴



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | SW | 原料 |
|---------------|-------|------------|-------|----|
| K-07 40 38 68 | M 5 | 14,0 | 8 mm | 黄铜 |
| K-07 40 38 69 | G 1/8 | 23,0 | 16 mm | 黄铜 |
| K-07 40 38 70 | G 1/4 | 30,0 | 22 mm | 黄铜 |
| K-07 40 38 71 | G 3/8 | 40,0 | 25 mm | 铝 |
| K-07 40 38 72 | G 1/2 | 50,0 | 30 mm | 铝 |